


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 05

SEMANA N° 05		30/01/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
79	Agua de mar	Punta de Bombón	350	MALA	0	REGULAR	0,2	Presencia	0,05	0,25	Ausencia	0	0,25	NO SALUDABLE
80	Agua de mar	Motobomba	170	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
81	Agua de mar	Mejía	280	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
82	Agua de mar	Sombrero Grande	220	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
83	Agua de mar	Las Rocas	220	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
84	Agua de mar	Albatroz	540	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
85	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	47	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
86	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1600	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
87	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	280	MALA	0	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	0,50	NO SALUDABLE
88	Agua de mar	Catarindo	140	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	3	7	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES DE ICSP
SALUDABLE	1
NO SALUDABLE	< 1

$$ICSP = CM + CL + CSH$$