


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 08

SEMANA N° 08		20/02/2017	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
137	Agua de mar	Punta de Bombón	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
138	Agua de mar	Motobomba	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
139	Agua de mar	Mejía	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
140	Agua de mar	Sombrero Grande	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
141	Agua de mar	Las Rocas	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
142	Agua de mar	Albatroz	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
143	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	6,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
144	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
145	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE
146	Agua de mar	Catarindo	4	BUENA	0,5	BUENA	0,4	Presencia	0,05	0,45	Presencia	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	MALA	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

Calificación Sanitaria	Rango de valores de ICSP
Saludable	0,68 – 1
No Saludable	0 – 0,33
ICSP= CM + (CL) + CSH	