


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 29

| SEMANA N° 29 | | 17/07/2017 | Control de la Calidad Microbiologica (CM) | | | Calidad Limpieza (CL) | | | | | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) | | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) | |
|--------------------|-------------|------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|--|-------------------|
| | | | | | | Limpieza de la Playa (LP) | | Recipientes para residuos (RRS) | | Puntaje LP+RRS | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje CM+CL+CSH |
| CODIGO LABORATORIO | Tipo | Punto de Muestreo | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | | | | | |
| 876 | Agua de mar | Punta de Bombón | 14 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 877 | Agua de mar | Motobomba | 2 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 878 | Agua de mar | Mejía | 6,8 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 879 | Agua de mar | Sombrero Grande | 4 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 880 | Agua de mar | Las Rocas | 13 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 881 | Agua de mar | Albatroz | 4 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 882 | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 6,1 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 883 | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 2 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 884 | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 2 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |
| 885 | Agua de mar | Catarindo | 2 | BUENA | 0,5 | REGULAR | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,2 | AUSENCIA | 0 | 0,70 | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY | 0 | 10 | 10 |



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| CALIFICACIÓN SANITARIA | RANGO DE VALORES DE ICSP |
| SALUDABLE | 1 |
| NO SALUDABLE | < 1 |