


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 01

SEMANA N° 01		03/01/2018		Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
1	Agua de mar	Punta de Bombón	79	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
2	Agua de mar	Motobomba	540	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	0,50	NO SALUDABLE	
3	Agua de mar	Mejia	540	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	0,50	NO SALUDABLE	
4	Agua de mar	Sombrero Grande	49	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	
5	Agua de mar	Las Rocas	130	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	AUSENCIA	0	0,90	NO SALUDABLE	
6	Agua de mar	Albatroz	1600	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	AUSENCIA	0	0,45	NO SALUDABLE	
7	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	350	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	AUSENCIA	0	0,45	NO SALUDABLE	
8	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	920	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	0,50	NO SALUDABLE	
9	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	350	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	0,50	NO SALUDABLE	
10	Agua de mar	Catarindo	41	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE	

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	3	7	10



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD
 SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

 ING. YURY VICTOR BASTI ROSAS
 AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.
 CIP 90348

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA **RANGO DE VALORES DE ICSP**
SALUDABLE **1**