


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 02

SEMANA N° 02		09/01/2018	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
						Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje CM+CL+CSH
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje					
18	Agua de mar	Punta de Bombón	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
19	Agua de mar	Motobomba	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
20	Agua de mar	Mejía	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
21	Agua de mar	Sombrero Grande	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
22	Agua de mar	Las Rocas	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	AUSENCIA	0	0,4	PRESENCIA	0,05	0,95	NO SALUDABLE
23	Agua de mar	Albatroz	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
24	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
25	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
26	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
27	Agua de mar	Catarindo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	9	1	10



**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA  
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP  
1**