


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 07

SEMANA N° 07		12/02/2018	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
						Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje CM+CL+CSH
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje					
126	Agua de mar	Punta de Bombón	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
127	Agua de mar	Motobomba	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
128	Agua de mar	Mejía	22	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
129	Agua de mar	Sombrero Grande	22	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
130	Agua de mar	Las Rocas	13	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
131	Agua de mar	Albatroz	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
132	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
133	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	4	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
134	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
135	Agua de mar	Catarindo	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

ING. YURY VICTOR CASI ROSAS
AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.
CIP 90348

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**