


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 09

SEMANA N° 09		26/02/2018	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
						Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje CM+CL+CSH
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje	Calificación	Puntaje					
225	Agua de mar	Punta de Bombón	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
226	Agua de mar	Motobomba	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
227	Agua de mar	Mejía	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
228	Agua de mar	Sombrero Grande	1,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
229	Agua de mar	Las Rocas	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
230	Agua de mar	Albatroz	140	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
231	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	130	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
232	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	130	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
233	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	350	MALA	0	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	0,50	NO SALUDABLE
234	Agua de mar	Catarindo	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	9	1	10



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

ING. YURY VICTOR CASI ROSAS
AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.
CIP 90348

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**