


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 29

| SEMANA N° 29       |             | 16/07/2018             | Control de la Calidad Microbiologica (CM)      |              |         | Calidad Limpieza (CL)     |         |                                 |         |                | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) |         | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) |              |
|--------------------|-------------|------------------------|--|--------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|--|--------------|
|                    |             |                        |  |              |         | Limpieza de la Playa (LP) |         | Recipientes para residuos (RRS) |         | Puntaje LP+RRS | Calificación                       | Puntaje | Calificación                                 | Puntaje      |
| CODIGO LABORATORIO | Tipo        | Punto de Muestreo      | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificación | Puntaje | Calificación              | Puntaje | Calificación                    | Puntaje |                |                                    |         |  |              |
| 906                | Agua de mar | Punta de Bombón        | 1,8  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 907                | Agua de mar | Motobomba              | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 908                | Agua de mar | Mejía                  | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 909                | Agua de mar | Sombrero Grande        | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 910                | Agua de mar | Las Rocas              | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 911                | Agua de mar | Albatroz               | 1,8  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 912                | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |
| 913                | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | PRESENCIA                          | 0,05    | 0,75   | NO SALUDABLE |
| 914                | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 2  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | PRESENCIA                          | 0,05    | 0,75   | NO SALUDABLE |
| 915                | Agua de mar | Catarindo              | 4,5  | BUENA        | 0,5     | REGULAR                   | 0,2     | AUSENCIA                        | 0       | 0,2            | AUSENCIA                           | 0       | 0,70   | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY  | 0         | 10           | 10               |



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
 SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD  
 -----  
 ING. YURY VICTOR ISASI ROSAS  
 AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.  
 CIP 90348

| DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02 |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>CALIFICACIÓN SANITARIA</b>                 | <b>RANGO DE VALORES DE ICSP</b> |
| <b>SALUDABLE</b>                              | <b>1</b>                        |
| <b>NO SALUDABLE</b>                           | <b>&lt; 1</b>                   |