


## EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

### SEMANA N° 11

SEMANA N° 11		11/03/2019	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
294	Agua de mar	Punta de Bombón	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
295	Agua de mar	Motobomba	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
296	Agua de mar	Mejía	11	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
297	Agua de mar	Sombrero Grande	4,5	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
298	Agua de mar	Las Rocas	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	AUSENCIA	0	0,95	NO SALUDABLE
299	Agua de mar	Albatroz	7,8	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
300	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
301	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	2	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
302	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	17	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE
303	Agua de mar	Catarindo	13	BUENA	0,5	BUENA	0,4	PRESENCIA	0,05	0,45	PRESENCIA	0,05	1,00	SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	9	1	10



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

ING. YURY VICTOR CASI ROSAS  
AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.  
CIP 90348

**DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02**

**CALIFICACIÓN SANITARIA  
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP  
1**