


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 14

| SEMANA N° 14 | | 01/04/2019 | | Control de la Calidad Microbiologica (CM) | | | Calidad Limpieza (CL) | | | | Calidad Servicios Higiénicos (CSH) | | Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP) | |
|--------------------|-------------|------------------------|--|---|---------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|---------|--|--------------|
| CODIGO LABORATORIO | Tipo | Punto de Muestreo | Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml) | Calificacion | Puntaje | Limpieza de la Playa (LP) | | Recipientes para residuos (RRS) | | Puntaje LP+RRS | Calificacion | Puntaje | Puntaje CM+CL+CSH | Calificacion |
| | | | | | | Calificacion | Puntaje | Calificacion | Puntaje | | | | | |
| 391 | Agua de mar | Punta de Bombón | 4.5 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 392 | Agua de mar | Motobomba | 4.5 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 393 | Agua de mar | Mejía | 4.5 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |
| 394 | Agua de mar | Sombrero Grande | 4 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 395 | Agua de mar | Las Rocas | 2 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 396 | Agua de mar | Albatroz | 4.5 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 397 | Agua de mar | Tercera Playa Mollendo | 1.8 | BUENA | 0.5 | REGULAR | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.2 | AUSENCIA | 0 | 0.70 | NO SALUDABLE |
| 398 | Agua de mar | Segunda Playa Mollendo | 6.1 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 399 | Agua de mar | Primera Playa Mollendo | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | PRESENCIA | 0.05 | 1.00 | SALUDABLE |
| 400 | Agua de mar | Catarindo | 1.8 | BUENA | 0.5 | BUENA | 0.4 | PRESENCIA | 0.05 | 0.45 | AUSENCIA | 0 | 0.95 | NO SALUDABLE |

| PLAYAS | SALUDABLE | NO SALUDABLE | TOTAL REPORTADAS |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| ISLAY | 2 | 8 | 10 |



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

ING. YURY VICTOR CASI ROSAS
AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.
CIP 90348

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**

