


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 47

SEMANA N° 47		18/11/2019	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)		
CODIGO LABORATORIO	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion	
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje						
	Agua de mar	Punta de Bombón													Conflicto Tía María
1334	Agua de mar	Motobomba	23	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70		NO SALUDABLE
1335	Agua de mar	Mejía	46	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90		NO SALUDABLE
1336	Agua de mar	Sombrero Grande	33	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70		NO SALUDABLE
1337	Agua de mar	Las Rocas	49	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70		NO SALUDABLE
1338	Agua de mar	Albatroz	33	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70		NO SALUDABLE
1339	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	110	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	AUSENCIA	0	0.2	AUSENCIA	0	0.70		NO SALUDABLE
1340	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	140	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00		SALUDABLE
1341	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00		SALUDABLE
1342	Agua de mar	Catarindo	79	BUENA	0.5	BUENA	0.4	AUSENCIA	0	0.4	AUSENCIA	0	0.90		NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	2	7	9



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
SUBDIRECCION REGIONAL DE SALUD

ING. YURY VICTOR CASI ROSAS
AREA DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y S. O.
CIP 90348

DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

**CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE**

**RANGO DE VALORES DE ICSP
1**

