




EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY



SEMANA N° 2

SEMANA N° 2		05/01/2026	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
1	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	350	MALA	0	MALA	0	PRESENCIA	0.05	0.05	PRESENCIA	0.05	0.10	NO SALUDABLE
2	Agua de mar	Playa Motobomba	130	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
3	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	7.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
4	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	1.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
5	Agua de mar	Playa Las Rocas	4	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
6	Agua de mar	Playa Albatroz	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
7	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	13	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
8	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
9	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	7.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
10	Agua de mar	Playa Catarindo	240	MALA	0	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	NO PRESENCIA	0	0.45	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	7	3	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA
SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP
1