




EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY



SEMANA N° 3

SEMANA N° 3		05/01/2026	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de Calidad Sanitaria de Playas (ICSP)	
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH	Calificacion
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje					
17	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	1.8	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
18	Agua de mar	Playa Motobomba	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
19	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
20	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	4.5	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	NO PRESENCIA	0	0.75	NO SALUDABLE
21	Agua de mar	Playa Las Rocas	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
22	Agua de mar	Playa Albatroz	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
23	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	1.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
24	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	49	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00	SALUDABLE
25	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	170	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	PRESENCIA	0.05	0.80	NO SALUDABLE
26	Agua de mar	Playa Catarindo	31	BUENA	0.5	REGULAR	0.2	PRESENCIA	0.05	0.25	NO PRESENCIA	0	0.75	NO SALUDABLE

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	6	4	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /MINSA-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA SALUDABLE

RANGO DE VALORES DE ICSP 1