




EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS PLAYAS DE ISLAY

SEMANA N° 7

SEMANA N° 7		10/02/2026	Control de la Calidad Microbiologica (CM)			Calidad Limpieza (CL)					Calidad Servicios Higiénicos (CSH)		Indice de C
CODIGO LAB.	Tipo	Punto de Muestreo	Coliformes Termotolerantes 44.5°C (NMP/100 ml)	Calificacion	Puntaje	Limpieza de la Playa (LP)		Recipientes para residuos (RRS)		Puntaje LP+RRS	Calificacion	Puntaje	Puntaje CM+CL+CSH
						Calificacion	Puntaje	Calificacion	Puntaje				
81	Agua de mar	1ra Playa Punta de Bombón	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
82	Agua de mar	Playa Motobomba	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
83	Agua de mar	1ra Playa de Mejía	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
84	Agua de mar	Playa Sombrero Grande	7.8	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
85	Agua de mar	Playa Las Rocas	2	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
86	Agua de mar	Playa Albatroz	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
87	Agua de mar	Tercera Playa Mollendo	4.5	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
88	Agua de mar	Segunda Playa Mollendo	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
89	Agua de mar	Primera Playa Mollendo	23	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00
90	Agua de mar	Playa Catarindo	11	BUENA	0.5	BUENA	0.4	PRESENCIA	0.05	0.45	PRESENCIA	0.05	1.00

PLAYAS	SALUDABLE	NO SALUDABLE	TOTAL REPORTADAS
ISLAY	10	0	10



DIRECTIVA SANITARIA N° 038 /Minsa-DIGESA V.02

CALIFICACIÓN SANITARIA RANGO DE VALOR
SALUDABLE 1



**Calidad Sanitaria de Playas
(ICSP)**

Calificacion

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

SALUDABLE

ES DE ICSP